



BEIER™ High Performance Handschräuberkabel & Kabelreparatur

für **CLECO Schrauber** (APEX Tool Group, COOPER)

Typ: **18/48**

Version: **90° SWIVEL**

BEIER™ Artikel-Nummer:

AX-961252-XXX

Alte BEIER™ Artikel-Nummer:

GSC-10-24763-XX

CLECO Teile-Nummer:

961252-XXX

High Performance Ersatz-Version für
CLECO Standardqualität Teile-Nummer:

961260-XXX, 301903-XM





BEIER™ High Performance Handschrauberkabel



BEIER™ ERSATZKABEL-VARIANTEN:

Die Übersicht erfolgt hier anhand von üblichen Standardlängen.

Wir führen alle Standardlängen lagermäßig und können Ihnen auf Wunsch jede Sonderlänge kurzfristig anbieten.

Diese Kabeltype ist auf Anfrage auch in der Version **120° Swivel** sowie in unserer ultra leichten und flexiblen **Flexi** Version erhältlich.

Version Stecker Werkzeugseite: **90° Swivel:** Stecker in 90° Winkel, +/- 170° drehbar

BEIER™ Artikel-Nr.	Alte BEIER™ Artikel-Nr.	CLECO Teile-Nr.	Länge
AX-961252-010	GSC-10-24763-01	961252-010	1 m
AX-961252-030	GSC-10-24763-03	961252-030	3 m
AX-961252-040	GSC-10-24763-04	961252-040	4 m
AX-961252-050	GSC-10-24763-05	961252-050	5 m
AX-961252-060	GSC-10-24763-06	961252-060	6 m
AX-961252-070	GSC-10-24763-07	961252-070	7 m
AX-961252-080	GSC-10-24763-08	961252-080	8 m
AX-961252-100	GSC-10-24763-10	961252-100	10 m
AX-961252-120	GSC-10-24763-12	961252-120	12 m
AX-961252-150	GSC-10-24763-15	961252-150	15 m



BEIER™ High Performance Kabelreparatur

UNSER REPARATURSERVICE UMFASST:

- Komplette Kontrolle inklusive **Hochspannungstests** mit Protokollierung der Widerstandswerte im mΩ-Bereich
- Vollständiges Entfernen aller schadhaften Teile
- Austausch des Steckers werkzeugseitig gegen **optimierte BEIER™ Stecker- und Gehäuseteile**
- BEIER™ **Angegressener Knickschutz**: robust, hochflexibel und ergonomisch
- Reparatur und Rücklieferung innerhalb weniger Werkstage



optimierte Stecker- & Gehäuseteile

vollständige Kontrolle des gesamten Kabels: inkl. Hochspannungstests mit Protokollierung der Widerstandswerte im mΩ-Bereich



angegressener Knickschutz / Zugentlastung: robust, flexibel, ergonomisch optimiert & formschlüssig

defektes Kabel **vor** Reparatur
Kabeltyp: APEX 18/48 90°
Artikel-Nr.: 961260-XXX


Kabel **nach** BEIER™ Reparatur: instandgesetzt und veredelt mit optimierten Stecker- und Gehäuseteilen sowie angegressenem Knickschutz, Steckerversion: 90° Swivel

Vergleich durchschnittliches Preis- / Leistungsgefüge:

✓ **Kosten reduziert**

Ihr Vorteil:

Durch die BEIER™ High Performance Kabelreparatur können Sie enorme Kosteneinsparungen innerhalb kürzester Zeit erzielen. Gleichzeitig lässt sich die Standzeit für Standardqualität-Kabel durch den Einsatz unserer High Performance Stecker- und Knickschutz-komponenten deutlich erhöhen.





Die Zeit für Verbesserung ist jetzt.



BEIER GmbH

Kapellenweg 27/1
D-73447 Oberkochen / GERMANY

Fon: +49 7364 9607 - 0
Fax: +49 7364 9607 - 29

E-mail: info@beier.de
Web: www.beier.de

www.toolcable.com

Alle Inhalte sind Eigentum der BEIER GmbH.
Gedruckt in Deutschland / Änderungen der Produkte & technischen Daten vorbehalten.